



Voda je život, chraňme ji! ®

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav, IČ 46356983
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93



Váš dopis zn/ze dne

Naše značka
O230000213
/ŘDT/2023

Vyřizuje/linka
Ing. Eckert / 206

Ml.Boleslav
11. 4. 2023

Kolomuty – kanalizace Jih (investor p. Zdeněk Svárovský)

Vážený pane Svárovský,

předložil jste nám záznamy z kamerové prohlídky kanalizačních stok S1 – S8 v obci Kolomuty, které mají být zkolaudovány. Níže uvádíme zjištěné závady, které je z našeho odborného názoru nutné odstranit, aby mohly být kanalizační stoky řádně zkolaudovány. V zásadě kanalizace musí být vodotěsná a musí být dodržen minimální spád. To jsou dvě zásadní podmínky, které musí kanalizace splňovat ke kolaudačnímu řízení.

Seznam závad se odkazuje na protokol z provedené kamerové prohlídky ze dne 22. 02. 2023, kde jsou závady dokumentovány fotografiemi.

Výpis závad, které nutno odstranit:

Úsek 6558-6558A

- 17,35 m (staničení dle záznamu DVD) – prasklé potrubí přípojky – vzniklá hrana může být příčinou zanášení a ucpání přípojky

Úsek 6557A-6557B

- 14,2 m – Netěsné napojení vložky přípojky.
- 15,73 m – Netěsné napojení vložky přípojky.
- 24,8 m – Svislá deformace profilu potrubí ve spoji. Je důvodem netěsnosti spoje. Nutno odstranit výřezem a vložením doměrku.
- 41, 37 m – Neodborně provedené napojení přípojky bez použití těsnicí vložky.
- 49,03 m – Dno kynety revizní šachty je níže než dno potrubí – stagnace vody.
- 49,27 m – Přípojka zanešená inertním materiálem, nutno vyčistit.

Telefon: 326 376 111
provolba 326 376 xxx
Fax: 326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz